

دستور العمل اجرا و نگهداری رنگ سرد

شرایط محیطی:

- اعمال رنگ در محدوده دمای هوای 10 الی 40 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 25 تا 80 درصد
- قبل از اجرای رنگ از شرایط بارندگی 24 ساعت قبل و بعد از رنگ آمیزی اطمینان حاصل نمایید.

آماده سازی سطح:

- سطح دارای روسازی با خلل و فرج مناسب باشد. از اعمال رنگ بر روی سطوحی که دارای دانه بندی درشت و میزان قیر مناسب نباشد خودداری شود.
- از اعمال رنگ بر روی آسفالت نو (حداقل 20 الی 30 روز از عمر آسفالت کاری گذشته باشد) و آسفالت کهنه خودداری گردد
- سطح باید عاری از هرگونه چربی، گرد و خاک و رطوبت باشد. در صورت لزوم رنگها و خطوط قدیمی پاک شود.
- در صورت امکان سطح را با آب شستشو داده و بعد از خشک شدن سطح رنگ اجرا گردد.

روش اعمال:

ابتدا تینر را با توجه به دمای رنگ و میزان توصیه شده (8 تا 10 درصد) به رنگ اضافه کرده و با روش مناسب مخلوط و همگن نمایید. این رنگ با استفاده از ماشین های خط کشی سرد به روش اسپری هوا و غلطک به روش دستی قابل اجرا است. توصیه می شود پس از اتمام عملیات خط کشی با ماشین، رنگهای اضافه از داخل تانک ماشین تخلیه شود.

میزان مصرف رنگ:

میزان مصرف رنگ می بایست منطبق با شرایط زیر باشد.

- با ضخامت 730 میکرون فیلم تر و 400 میکرون فیلم خشک. 1100 گرم به ازای هر مترمربع
- با ضخامت 640 میکرون فیلم تر و 350 میکرون فیلم خشک. 950 گرم به ازای هر مترمربع

شرایط نگهداری:

- در دمای 25 درجه سانتی گراد تا سه ماه قابل نگهداری می باشد.
- به دور از تابش مستقیم نور آفتاب حمل و نگهداری شود.